



Planungsgruppe Nord

Praktikumsarbeit



Mosaikpflaster im Vorderen Westen

Planungsgruppe Nord

Mosaikpflaster im Vorderen Westen

Praktikumsarbeit

Planungsgruppe Nord
Gesellschaft für Stadt- und Verkehrsplanung
Dörnbergstraße 12
34119 Kassel

Telefon: 05 61 / 8 07 58-0
Telefax: 05 61 / 8 07 58-58
Email: pgn@pgn-kassel.de

Internet: www.pgn-kassel.de

Bearbeitung:
Alexander Gottfried

Betreuer:
Dipl. Ing. Andreas Schmitz

© PGN 2006

Kassel im November 2006

Gesellschafter der Planungsgruppe Nord - PGN:

Dipl.-Ing. Volker Mohr ■ Dipl.-Ing. Wolfgang Nickel ■ Dipl.-Ing. Andreas Schmitz ■ Dipl.-Ing. Michael Volpert

Inhalt

1	Vorbemerkung	1
2	Untersuchungsgegenstand	4
3	Mustervielfalt	5
4	Gebiete	6
4.1	Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße	6
4.2	Gebiet B: Goethestraße / Germaniastraße	15
4.3	Gebiet C: Luisenstraße	18
4.4	Gebiet D: Pestalozzistraße	22
4.5	Gebiet E: Oberer Kirchweg	33
4.6	Gebiet F: Kattenstraße	63
4.7	Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz	74
5	Veränderungen in den letzten Jahren	103
6	Quellen und Literatur	108
7	Anhang: Tabellarische Auflistung der Felder	109

Abbildungen

1	Untersuchungsgebiet	4
2	Muster	5
3	Gebiet A Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße	6
4	Gebiet B Goethestraße / Germaniastraße	15
5	Gebiet C Luisenstraße	18
6	Gebiet D Pestalozzistraße	22
7	Gebiet E Oberer Kirchweg	33
8	Gebiet F Unterer Kirchweg / Bebelplatz	63
9	Gebiet G Kattenstraße / Bebelplatz	74

1 Vorbemerkung

Breite und angenehm gestaltete Gehwege sind ein typisches Gestaltungsmerkmal des gründerzeitlichen Städtebaus. Prominieren und Flanieren waren wichtige Bestandteile der bürgerlichen Kultur.

Die Aufklärung und die französische Revolution war die Blütezeit der Fußreisen und des Flanierens. Im Paris von 1789 gab es die Idee einer Republik der Fußgänger. Der Bürgersteig war Teil des Rufes nach Bürgerrechten und der Emanzipation des Bürgertums, deswegen auch "Bürger"steig.

Diese Kultur hatte dann ihre baulichen Ausgestaltung, als das Bürgertum die finanzielle Möglichkeiten hatte. Gerade der gründerzeitliche Städtebau war gekennzeichnet durch breite Gehwege. *„Immerhin sollten in Großstädten im Interesse größerer Bequemlichkeit des Publikums und zur Erschwerung der Tätigkeit der Taschendiebe Bürgersteige unter 4 m Breite nicht mehr angelegt werden“* schrieb Brix¹ 1909. Der Gehweg war wichtiger Bestandteil der Straßenraumgestaltung, dabei war die Maßstäblichkeit von Straße und Bebauung Voraussetzung und Maß des Städtebaus. Boulevards und Promenaden waren Ausdruck des gewonnenen bürgerlichen Selbstvertrauens. Nach Josef Stübben sollte, wenn möglich, der Fahrweg auf die Hälfte der Straßenbreite eingeschränkt werden, und die Bürgersteige somit jeweils ein Viertel der Straßenbreite ausmachen. *„Diese Anordnung verbindet mit der Ermäßigung der Anlagekosten ein freundlicheres Aussehen.“*²

Im Vorderen Westen sind viele solcher gründerzeitlichen Gehwege noch vorhanden. Nach dem Krieg hat es immer wieder andere Nutzungsansprüche gegeben, die auf Kosten der Gehwege realisiert wurden. Sei es im Rahmen der zunehmenden Motorisierung die Anlage von Parkplätzen, wie im Bereich der Goethestraße zwischen Germania- und Murhardstraße (dem ehemaligen Kaiserplatz) oder die Anlage von Radwegen. In den letzten Jahren sind auch Grünflächen auf Kosten der Gehwege erweitert worden. Ein Beispiel hierfür ist vor dem Haus Goethestraße 53 zu besichtigen. Hier konnte noch durch Intervention des Ortsbeirates verhindert werden, dass der gesamte Gehweg in diesem Bereich der Goethestraße verschmälert wird.

Die typische Aufteilung der gründerzeitlichen Bürgersteige war der Oberstreifen zur Hauswand, eine Gehbahn und der Unterstreifen zur Fahrbahn. Ober- und Unterstreifen waren in der Regel aus Mosaikpflaster. Der fahrbahnseitige Unterstreifen war häufig noch mit Mosaikornamenten versehen.

- 1 Brix; Die ober- und unterirdische Ausbildung der städtischen Straßenquerschnitte. Schriftenreihe über städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für Städtebau an der Königlichen Technischen Hochschule Berlin. Band II, Heft II. Berlin 1909
- 2 Stübben, Josef; Der Städtebau. Leipzig 1924, S. 83

Ursprünglich dürften an vielen Straßen im Vorderen Westen ein solches Mosaikpflaster gelegen haben. Eine Erforschung des ehemaligen Bestandes, z.B. auf der Grundlage alter Fotografien, steht bislang noch aus.

In einer Veröffentlichung der Stadt Kassel³ von 1977 wurde die Bedeutung des Mosaikpflasters hervorgehoben. Eine Bestandsaufnahme von Amt für Bauordnung und Denkmalpflege⁴ über das Mosaikpflaster hatte es im Jahre 2001 gegeben. In dieser Bestandsaufnahme wurden auch einzelne Felder mit Mosaikpflaster fotografisch dokumentiert. Allerdings ist diese Untersuchung leider nicht erschöpfend und abschließend.

„Mosaikpflaster und alte Straßenbeläge sind in jedem Fall und an jeder Fundstelle erhaltenswert. Im Vorderen Westen und in anderen Quartieren gehören sie zur unverzichtbaren Gestaltung des Straßenraums genauso wie repräsentative Fassaden, Vorgärten, Einfriedungen, Grünflächen und Alleen“ stellt Thomas Wiegand in seiner Denkmaltopographie⁵ fest.

In den letzten Jahren wurden an einigen Stellen das Mosaikpflaster im Vorderen Westen rekonstruiert und erneuert. Insbesondere mit Mitteln des Ortsbeirats Kassel West wurden im Kirchweg und der Pestalozzistraße größere Abschnitte wieder hergestellt. Insgesamt wurde an 44 Stellen das Mosaikpflaster rekonstruiert.

Parallel dazu finden in anderen Bereichen aber immer noch Zerstörungen im Bestand statt. Bei Grabungsarbeiten im Zuge von Leitungsverlegungen oder dem Aufstellen von neuen Laternen wird Mosaikpflaster heraus genommen und dann die fehlenden Stellen mit Kies oder Teer ersetzt. Auch bei größeren Baumaßnahmen wurde an einigen Stellen noch Mosaikpflaster beseitigt.

- Im Einmündungsbereich der Goethestraße / Olgastraße vor den Gebäude Goethestraße 46 wurde im Jahre 2004 das Mosaikpflaster zugeteert
- Im Jahre 2005 auf den Karl-Marx-Platz bei der Wiederherrichtung des Parkplatzes wurde Mosaikpflaster beseitigt
- Bei der Umgestaltung des Bebelplatzes im Einmündungsbereich des Kirchwegs in die Friedrich-Ebert-Straße entfiel noch gut erhaltenes Mosaikpflaster
- Im Kirchweg im September 2006 bei der Aufstellung von neuen Laternen wurde Mosaikpflaster ausgegraben und durch Kies und Teer ersetzt

Soweit Fotodokumente vorliegen, werden die negativen Veränderungen ab Seite 103 dargestellt.

3 Stadt Kassel; Pflaster in Kassel – Informationen zum Denkmalschutz. Kassel 1977

4 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege; Bereiche mit historischem Pflaster im Stadtgebiet Kassel. Kassel 2001

5 Wiegand, Thomas; Kulturdenkmäler in Hessen: Stadt Kassel II. Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 2005 ,S. 111

Auch parkende Fahrzeuge auf Mosaikpflasterflächen zerstören diese.

In seiner Praktikumsarbeit bei der Planungsgruppe Nord – PGN führte Alexander Gottfried eine detaillierte Bestandsaufnahme des vorhandenen Mosaikpflasters im Vorderen Westen durch. Insgesamt wurden 88 Stellen dokumentiert, wo gehwegbegleitendes Mosaikpflaster vorzufinden ist, teilweise allerdings nur noch in einzelnen Fragmenten. Es ist zu vermuten, dass unter zugeteerten Flächen weitere Mosaikpflaster zu finden sind.

Problematisch ist auch, dass keine ausreichende Pflege des vorhandenen Pflasters stattfindet. Teilweise sind die rekonstruierten Flächen schon wieder mit Gras bewachsen. Die öffentlichen Haushalte können eine kontinuierliche Pflege des kulturellen Erbes nicht mehr finanzieren. Hier könnten neue Formen wie „Pflasterpatenschaften“ vielleicht die fehlenden öffentlichen Finanzen durch bürgerschaftliches Engagement ersetzen.

Hintergrund dieser Dokumentation ist es, dazu beizutragen, dass eine weitere schleichende Zerstörung des Mosaikpflasters im Vorderen Westen verhindert wird.

Andreas Schmitz


Kassel, 29.11.2006

2 Untersuchungsgegenstand

Gegenstand dieser Bestandsaufnahme ist das gehwegbegleitende Mosaikpflaster im Vorderen Westen. Hierbei wurde sich auf das Pflaster in den Unterstreifen der Gehwege beschränkt. Zum überwiegende Teil hat dieses Mosaikpflaster Ornamente in weißen oder gelben Steinen. In einigen Bereichen sind allerdings keine solchen andersfarbigen Ornamente vorhanden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde das Untersuchungsgebiet in sieben Teilbereiche untergliedert.

Es wurden alle noch vorhandenen Flächen, auf denen noch Mosaikpflaster zu finden ist, aufgenommen, fotografiert und dokumentiert. Teilweise bestehen diese Mosaikpflaster nur noch aus Fragmenten.


■ **Abbildung 1: Untersuchungsgebiet**



3 Mustervielfalt

Es gab in Kassel eine Vielzahl unterschiedlicher Muster, in denen das Mosaikpflaster angeordnet waren. In Abbildung 2 sind die möglichen unterschiedlichen Muster dargestellt. Im Vorderen Westen ist nur ein kleiner Teil davon zu finden.

■ Abbildung 2: Muster




4 Gebiete

4.1 Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Bereich der Friedrich-Ebert-Straße und die Elfbuchenstraße

■ Abbildung 3: Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße



Felder Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße


Feld 1	
	
	<p>Form 1</p> 
<p>Durch Baumwurzeln aus dem Fundament gehoben. Endstück zerstört.</p>	

Felder Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße






Form 12



Sehr guter Zustand, 1998 rekonstruiert. Verläuft vor der Friedenskirche entlang. Das Muster ist in weißem Marmor gelegt. Durch die Tatsache, dass dieses Feld um einiges länger ist als die restlichen Felder ergibt sich hier eine Sonderform

Felder Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße

Feld 3



Form ?

?

Fast komplett zugeteert. Nur noch Fragment sichtbar.


Felder Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße

Feld 4


<p>Form 1 (Sonderform durch entfernen einzelner weißer Kalksteine bzw. Marmorsteine)</p> 
<p>Hälfte zugeteert, Fragmente sichtbar</p>

Felder Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstrabe

Feld 5





Form ?

?


Fast komplett zugeeert. Nur noch Fragmente sichtbar.

Felder Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstraße

Feld 6


Form ?
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">?</div>
Fast komplett zugeteert bzw. entfernt. Nur noch einzelne Elemente sichtbar.

Felder Gebiet A: Friedrich- Ebert- Straße / Elfbuchenstrabe

Feld 7



Form ?

?

Fast komplett zugeeert. Nur noch einzelne Elemente sichtbar.

4.2 Gebiet B: Goethestraße / Germaniastraße

In diesem Gebiet sind nur noch zwei Felder im Kreuzungsbereich Goethestraße / Germaniastraße vorhanden.

■ Abbildung 4: Gebiet B: Goethestraße / Germaniastraße




Felder Gebiet B: Goethestraße / Germaniastraße

Feld 8

Goethestraße






Form 14



Guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet B: Goethestraße / Germaniastraße

<p>Feld 9</p>
<p>Goethestraße</p> 

<p>Form 14</p> 
<p>Guter Zustand (rekonstruiert)</p>



4.3 Gebiet C: Luisenstraße

Das Gebiet C liegt in der Luisenstraße. Dort sind auf der südlichen Straßenseite noch drei Felder mit Mosaikpflaster erhalten.

■ Abbildung 5: Gebiet C: Luisenstraße



Felder Gebiet C: Luisenstraße


Feld 10


Form ?
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">?</div>
Fast komplett zugewachsen bzw. zerstört. Nur noch vereinzelt Steine sichtbar.

Felder Gebiet C: Luisenstraße

Feld 11






Form 1




Fragment sichtbar, zugewachsen bzw. mit Erde bedeckt.

Felder Gebiet C: Luisenstraße




Feld 12	
	
	
Form 1	
	
Größeres Fragment gut erhalten, zugewachsen bzw. mit Erde bedeckt	

4.4 Gebiet D: Pestalozzistraße



■ Abbildung 6: Gebiet D: Pestalozzistraße






Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 13	
	
	
Form 1	
	
Gut erhalten, seitlich zugewachsen	




Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 14	
	
	
Form 8	
	
Seitlich zugewachsen, in der Mitte zugeteert und verformt.	




Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 15
 <p>Friedrich- Ebert- Straße</p> <p>Karl- Marx- Platz</p> <p>Pestalozzistraße</p> <p>137 135 133</p> <p>29</p> <p>36</p> <p>13 14 15 16</p>

Form 8

Seitlich zugewachsen, ansonsten gut erhalten (vermutlich rekonstruiert)




Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 16


Form 8

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)




Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 17


Form 8

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 18


Form 8

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 19


Form 8

Stark zugewachsen. Kaum mehr weiße Marmorsteine sichtbar

Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 20






Form ?

?

Stark zugewachsen. Kaum mehr weiße Marmorsteine sichtbar. Hälfte abgeschnitten.

Felder Gebiet D: Pestalozzistraße


Feld 21	
	
	<p>Form 8</p> 
<p>Durch Baumwurzeln aus dem Fundament gehoben, ansonsten guter Zustand.</p>	

Felder Gebiet D: Pestalozzistraße

Feld 22



Form 8




Teilweise wurde die das Feld entfernt. Mehre weiße Marmorsteine wurden an den Rändern entfernt, zugewachsen

4.5 Gebiet E: Oberer Kirchweg


Das Gebiet Nummer E umfasst den oberen Kirchweg vom Bebelplatz bis Aschrottstraße. Verlegt wurde das Pflaster vom Bebelplatz bis Kattenstraße Ost ca. 1907. 1908 wurde dann das Pflaster vom Bebelplatz bis Kattenstraße West und vor der katholischen Kirche verlegt. Etwas später, ca. 1913/14 dann der restliche Abschnitt bis zum Aschrottplatz. In den letzten Jahren wurde das Pflaster instand gesetzt und erneuert.

■ Abbildung 7: Gebiet E: Oberer Kirchweg



Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 23






Form 6



Sehr guter Zustand (restauriert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

<p>Feld 24</p>


<p>Form 6</p> 
<p>Sehr guter Zustand (restauriert)</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 25






Form 6




Sehr guter Zustand (restauriert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg




Feld 26


Form 6 
Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 27


Form 6

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 28


Form 6

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 29






Form 6




Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 30


Form 6

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 31






Form 6



Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 32


Form 6 
Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 33


Form 6

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 34






Form 6



Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg




<p>Feld 35</p>


<p>Form 6</p>

<p>Sehr guter Zustand (rekonstruiert)</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg




<p>Feld 36</p>


<p>Form 6</p> 
<p>Sehr guter Zustand (rekonstruiert)</p>




Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 37


Form 6

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

<p>Feld 38</p>


<p>Form 6</p>

<p>Sehr guter Zustand (rekonstruiert)</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 39	
	
	
Form 1 (Sonderform, Kanten abgeschnitten durch Bau einer Einfahrt)	
	
Sehr guter Zustand (rekonstruiert)	

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 40


<p>Form 1 (Sonderform, Kanten abgeschnitten durch Bau einer Einfahrt)</p> 
<p>Sehr guter Zustand (rekonstruiert)</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 41




Form 6



Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 42




Form 6



Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

<p>Feld 43</p>


<p>Form 6</p> 
<p>Sehr guter Zustand (rekonstruiert)</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

<p>Feld 44</p>





<p>Form 6</p> 
<p>Sehr guter Zustand (rekonstruiert)</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

<p>Feld 45</p>


<p>Form 1 (Sonderform: läuft auf nördlicher Seite spitz zu)</p> 
<p>Sehr guter Zustand</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg


Feld 46


Form 7

Guter Zustand

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 47



Form 7



Guter Zustand


Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 48





Form 7



Guter Zustand. Weißen Steine haben an Farbe verloren. Bei dem südlichen Teil fehlt der Abschluss, teilweise schon etwas zugewachsen

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg

Feld 49


<p data-bbox="325 1659 1139 1727">Form 15 (Sonderform durch veränderte Wiederherstellung nach Grabungsarbeiten)</p> 
<p data-bbox="464 1957 999 1995">Guter Zustand, schon etwas zugewachsen</p>

Felder Gebiet E: Oberer Kirchweg


Feld 50


Form --
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kein Muster</div>
Guter Zustand



4.6 Gebiet F: Kattenstraße

Das Untersuchungsgebiet umfasst den nördlichen Bereich der Kattenstraße. In diesem Mosaikpflaster sind keine andersfarbigen Ornamente zu finden.



■ Abbildung 8: Gebiet F: Kattenstraße





Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 51


Form --
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kein Muster</div>
Guter Zustand



Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 52


Form -- <div data-bbox="443 1720 1011 1823" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Kein Muster</div>
Teilweise zerstört bzw. zugeteert



Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 53


Form -- <div data-bbox="593 1718 1163 1818" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Kein Muster</div>
Ein Teil wurde zugeteert.



Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 54


Form -- <div data-bbox="443 1720 1013 1825" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Kein Muster</div>
Guter Zustand



Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 55


Form -- <div data-bbox="595 1720 1163 1818" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Kein Muster</div>
Einige Steine fehlen



Felder Gebiet F: Kattenstraße

<p>Feld 56</p>


<p>Form --</p> <div data-bbox="443 1727 1011 1823" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>Kein Muster</p></div>
<p>Guter Zustand</p>



Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 57


Form --
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kein Muster</div>
Guter Zustand



Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 58


Form -- <div data-bbox="443 1722 1011 1823" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Kein Muster</div>
Beginnt zuzuwachsen, ansonsten guter Zustand

Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 59


Form --
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kein Muster</div>
Etwas zugewachsen, sonst guter Zustand


Felder Gebiet F: Kattenstraße

Feld 60


Form -- <div data-bbox="443 1727 1011 1823" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Kein Muster</div>
Etwas zugewachsen, sonst guter Zustand

4.7 Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Das Gebiet umfasst den Bereich vom Bebelplatz bis Herkulesstraße. Verlegt wurde das Pflaster am Kirchwegs zwischen Goethestraße und Bebelplatz im Jahre 1906. Zwischen Herkulesstraße und Goethestraße im Jahre 1910.


■ Abbildung 9: Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz



Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 61	
	<p>Form 11</p>
<p>Teilweise zugewachsen, vereinzelt sind Stellen zugeteert</p>	

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz



Feld 62	
	
	Form 11 
Etwas zugewachsen, ein Teil wurde komplett zugeteert. 2 Teerflecken in der Mitte	

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 63


Form 10 
Stark zugeteert, Fragment noch sichtbar

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 64


Form ?
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">?</div>
Sehr stark zugeteert

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 65	
	
	
Form ?	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">?</div>	
Sehr stark zugeteert, nur noch Fragment sichtbar	


Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 66


Form ?
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">?</div>
Fast komplett zugeteert

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 67



Form ?

?

Sehr stark zugewachsen, fast vollständig zerstört


Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 68


Form ? <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; font-size: 2em;">?</div>
Sehr stark zugeteert, Fragment sichtbar

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 69




Form ?

?

Mit Erde bedeckt. Muster ist zugeteert, so dass man keine Form erkennen kann.

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 70



Form ?

?

Mit Erde bedeckt. Muster ist zugeteert, so dass man keine Form erkennen kann.


Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

<p>Feld 71</p>
 <p>Goethestraße</p>

<p>Form 10</p> 
<p>Halb zugeteert</p>

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 72





Form ?



?

Teilweise zerstört im September 2006

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 73


Form ?
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">?</div>
Mit Kies bedeckt. Muster ist zugeteert, so das man keine Form erkennen kann.

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 74


Form ? <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; font-size: 2em;">?</div>
Fast vollständig zugeteert

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 75


Form 10 
Guter Zustand


Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 76


Form ? <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; font-size: 2em;">?</div>
Mittelstück entfernt

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 77




Form 10



Gut erhalten

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 78




Form 10




Gut erhalten (rekonstruiert)

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 79




Form ?



Fast komplett zerstört




Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 80


Form 10


Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

<p>Feld 81</p>
 <p>Goethestraße</p>

<p>Form 10</p> 
<p>Sehr guter Zustand (rekonstruiert)</p>

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 82






Form 10






Sehr guter Zustand (rekonstruiert)



Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 83


Form 10

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 84


Form 10

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)


Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 85


Form 10

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 86



Form 10



Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 87


Form 10

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

Felder Gebiet G: Unterer Kirchweg / Bebelplatz

Feld 88


Form 10

Sehr guter Zustand (rekonstruiert)

5 Veränderungen in den letzten Jahren

Viele Felder mit Mosaikpflaster wurden in den letzten Jahren mit Mittel des Ortsbeirats im Kirchweg und der Pestalozzistraße instand gesetzt und erneuert. An Karl-Marx-Platz wurde im Zuge des Haltestellenumbaus auch das Mosaikpflaster vor der Friedenskirche erneuert. An einigen Stellen wurde allerdings auch das Mosaikpflaster zerstört, zugeteert oder entfernt.

Beim Umbau des Bebelplatzes wurde an der Einmündung zum Kirchweg Mosaikpflaster entfernt.

Bebelplatz 2001:



Bebelplatz 2005:



104

Im September 2006 wurde im Kirchweg im Zuge von Grabungsarbeiten das Mosaikpflaster herausgenommen und die Fläche mit Kies und Teer aufgefüllt.

Kirchweg 15.09.2006 (Feld Nr. 72)



Kirchweg 28.11.2006



106

Auch an anderen Stellen wurde noch vorhandene Mosaikpflaster beseitigt wie am Karl-Marx-Platz im Zuge der Sanierung des Parkplatzes.

Karl-Marx-Platz 2001:



Karl-Marx-Platz 2006:



Vor der Rosenkranzkirche wurde im Zuge der Wiederherstellung nach Grabungsarbeiten das Muster verändert.

Rosenkranzkirche 2001:



Rosenkranzkirche 2006 (Feld Nr. 49):



6 Quellen und Literatur

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege; Bereiche mit historischem Pflaster im Stadtgebiet Kassel. Kassel 2001

Brix; Die ober- und unterirdische Ausbildung der städtischen Straßenquerschnitte. Schriftenreihe über städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für Städtebau an der Königlichen Technischen Hochschule Berlin. Band II, Heft II. Berlin 1909

Stadt Kassel; Pflaster in Kassel – Informationen zum Denkmalschutz. Kassel 1977

Stübben, Josef; Der Städtebau. Leipzig 1924

Wiegand, Thomas; Kulturdenkmäler in Hessen: Stadt Kassel II. Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 2005

7 Anhang: Tabellarische Auflistung der Felder

Feld Nr.	Gebiet	Form Nr.	Zustand						
			sehr gut	gut	teilweise zerstört oder zugeteert	nur noch Fragmente sichtbar	fast vollständig zerstört oder zugeteert	zugewachsen	rekonstruiert
1	A	1			X				
2	A	12	X						X
3	A	?					X		
4	A	?				X			
5	A	?					X		
6	A	?					X		
7	A	?					X		
8	B	14		X					X
9	B	14		X					X
10	C	?					X	X	
11	C	1		X				X	
12	C	1		X				X	
13	D	1		X				X	
14	D	8			X			X	
15	D	8		X				X	X
16	D	8	X						X
17	D	8	X						X
18	D	8	X						X
19	D	8						X	
20	D	?				X		X	
21	D	8		X				X	
22	D	8				X		X	
23	E	6	X					X	X
24	E	6	X						X
25	E	6	X						X

Feld Nr.	Gebiet	Form Nr.	Zustand						
			sehr gut	gut	teilweise zerstört oder zugeeert	nur noch Fragmente sichtbar	fast vollständig zerstört oder zugeeert	zugewachsen	rekonstruiert
26	E	6	X						X
27	E	6	X						X
28	E	6	X						X
29	E	6	X						X
30	E	6	X						X
31	E	6	X						X
32	E	6	X						X
33	E	6	X						X
34	E	6	X						X
35	E	6	X						X
36	E	6	X						X
37	E	6	X						X
38	E	6	X						X
39	E	1	X						X
40	E	1	X						X
41	E	6	X						X
42	E	6	X						X
43	E	6	X						X
44	E	6	X						X
45	E	1	X						X
46	E	7		X					
47	E	7		X					
48	E	7		X					
49	E	15		X					X
50	E	-		X					
51	F	-		X					
52	F	-			x				
53	F	-			x				
54	F	-		X					

Feld Nr.	Gebiet	Form Nr.	Zustand						
			sehr gut	gut	teilweise zerstört oder zugeteert	nur noch Fragmente sichtbar	fast vollständig zerstört oder zugeeert	zugewachsen	rekonstruiert
55	F	-		X					
56	F	-		X					
57	F	-		X					
58	F	-		X					X
59	F	-		X					X
60	F	-		X					X
61	G	11			X			X	
62	G	11				X		X	
63	G	10				X			
64	G	?					X		
65	G	?					X		
66	G	?					X		
67	G	?					X	X	
68	G	?			X				
69	G	?			X			X	
70	G	?			X			X	
71	G	10			X				
72	G	?				X			
73	G	?			X		X		
74	G	?					X		
75	G	10		X					
76	G	?			X				
77	G	10		X					
78	G	10	X						X
79	G	?					X		
80	G	10	X						X
81	G	10	X						X
82	G	10	X						X
83	G	10	X						X

112

Feld Nr.	Gebiet	Form Nr.	Zustand						
			sehr gut	gut	teilweise zerstört oder zugeeert	nur noch Fragmente sichtbar	fast vollständig zerstört oder zugeeert	zugewachsen	rekonstruiert
84	G	10	X						X
85	G	10	X						X
86	G	10	X						X
87	G	10	X						X
88	G	10	X						X

